

We prepare for  English Qualifications		I.I.S.S. Ettore Majorana Genzano di Lucania	 
 Certificazioni di lingua francese  	Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale		
  	Via Generale Pennella s.n.c. 85013 Genzano di Lucania (PZ)- Tel.: 0971774136 C.F.96081310763 - C. M.PZIS029003 - Email: pziso29003@istruzione.it pziso29003@pec.istruzione.it - www.majoranagenzano.edu.it Codice univoco: UFRHEP		

I.I.S.S. "E. MAJORANA"-GENZANO DI LUCANIA
 Prot. 0001091 del 15/02/2024
 I-1 (Uscita)

Ai Docenti dell'istituto
 Alle/Agli Studenti dell'istituto
 Ai Collaboratori scolastici dell'istituto
 Al DSGA
 Sito web/Atti

CIRCOLARE N.128

Oggetto: disposizioni banchi nelle aule.

A seguito di richiesta di chiarimenti in materia di disposizione dei banchi nelle aule, il RSPP dell'istituto, ingegnere Alessandro Videtta, precisa quanto segue, prot. n. 903 - 08/02/2024:

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti in materia di disposizione dei banchi nelle aule, con esplicito riferimento alla sicurezza degli occupanti in caso di esodo, si fa riferimento a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi (D.Lgs 81/08, D.M. 10/03/1998 così come modificato dai Decreti del settembre 2021) e, prima ancora, dal buon senso.

Si ribadisce, pertanto, che i banchi devono essere disposti nelle aule in modo che venga consentito un naturale deflusso da tutte le postazioni occupate. Bisogna quindi garantire che ogni studente possa agevolmente uscire dal banco ed usufruire di almeno una corsia di esodo avente larghezza cm.80/90 senza che tale volontà venga ostacolata dalla presenza di un suo compagno posto in adiacenza.

Pertanto i banchi posti in maniera singola devono essere posizionati in modo da avere una corsia di esodo da almeno uno dei due lati; ovviamente in tal caso la corsia di esodo può essere comune a due file di banchi ad essa adiacenti.

I banchi addossati lateralmente ad un muro devono avere, dal lato opposto, la corsia di esodo. In caso di banchi accoppiati, le corsie di esodo dovranno essere previste da entrambi i lati. Per quanto ovvio, due banchi accoppiati non potranno essere addossati ad un muro su un lato.

Le corsie di esodo dovranno condurre verso la porta di uscita dall'aula e da questa verso i corridoi e le uscite di sicurezza pianificate per l'evacuazione, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile i punti di raccolta.

Si rammenta, altresì, che le corsie di esodo devono essere sgombre da zaini od altri materiali che in caso di evacuazione potrebbero costituire pericolo di inciampo.

In ultimo, in caso di presenza di finestre con apertura a battente, i banchi dovranno essere disposti fuori dal raggio di azione delle ante apribili in modo da evitare urti sugli studenti seduti in caso di apertura violenta e non controllata delle stesse.

I docenti ed i Collaboratori scolastici, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno il compito di far rispettare tali disposizioni ed il conseguente dovere di intervenire e segnalare eventuali infrazioni alla normativa vigente.

Il personale docente è invitato a dare attenta lettura della presente circolare agli alunni, che sarà affissa in classe dal Collaboratore scolastico.

RSPP Ing. Alessandro Videtta

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Vincenza Bruscella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa